



Peddinghaus

Peddinghaus Anlagen & Maschinen GmbH

Transportvorbereitung:

Stellen Sie Ihre Maschine bitte wie auf dem Foto zu erkennen auf eine Palette. Verschrauben Sie die Maschine mit der Palette oder befestigen Sie Ihre Maschine wie auf dem Foto zu erkennen, mit einem Stahlband oder einem Gurt.



Da die Maschinen kopflastig sind, sollten Sie im oberen Bereich der Maschine von beiden Seiten folgendes Papierschild anbringen.

